
MATERIALE IN ENTRATA
2
DA FORNITORI
I CONTROLLI NO SCUD QUANDO E' OPPORTUNO E NON SONO STATI ESEGUITI PRIMA
IL CONTROLLO INTERNO DEVE ESSERE SEMPRE ESEGUITO
1
DA C/TO LAVORO
DA CLIENTE
GREZZO
FINITO
CONTROLLO VISIVO DIMENSIONALE
IL CONTROLLO VISIVO DIMENSIONALE DEVE ESSERE FATTO DALLE OFFICINE MECCANICHE
MATERIALE RESO PER NON CONFORMITA'
CONTROLLO VISIVO DIMENSIONALE DDT/ORDINE/CERTIFICAZIONE
CONFORME
NON CONFORME
RISOLUZIONE DELLA N.C.
ESITO POSITIVO
ESITO NEGATIVO
SOSTITUZIONE
ROTTAMAZIONE
NON CONFORME
CONFORME
COMUNICAZIONE AL FORNITORE
RESO AL FORNTORE
RISOLUZIONE DELLA N.C.
DDT RESO
RESO AL FORNITORE
ESITO NEGATIVO
ESITO POSITIVO
MAGAZZINO
C/TO LAVORO
ROTTAMAZIONE
AGGIORNAMENTO A COMPUTER
DDT OFF.MECCANICA
1
IMBALLO/PACKING LIST CERTIFICAZIONI
SPEDIZIONE AL CLIENTE
FATTURAZIONE
DA MAGAZZINO
DA FORNITORE
2